

建设工程消防验收申报表

工程名称 乌鲁木齐高新区（新市区）格林·贝
恩金鑫私立幼儿园室内装修

建设单位 乌鲁木齐高新区（新市区）格林·贝（印章）
恩金鑫私立幼儿园

填表日期 2017 年 1 月 3 日

中华人民共和国公安部制

建设单位	乌鲁木齐高新区（新市区）格林·贝恩金鑫私立幼儿园			法定代表人/主要负责人	段鑫亮	联系电话	18199833009	
工程名称	乌鲁木齐高新区（新市区）格林·贝恩金鑫私立幼儿园室内装修			联系人	段鑫亮	联系电话	18199833009	
工程地址	喀什东路257号				使用性质	人员密集场所及设有人员密集场所的建设工程		
类别	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建（ <input checked="" type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 建筑保温 <input type="checkbox"/> 改变用途）							
《建设工程消防设计审核意见书》文号				新公消审字[2016]第0004号		审核日期	2016年4月22日	
单位类别	单位名称			资质等级	法定代表人/主要负责人	联系人	联系电话	
设计单位	深圳市顺洲装饰设计工程有限公司			乙级	李伟	李伟	18609008009	
施工单位	深圳市顺洲装饰设计工程有限公司			一级	李伟	李伟	18609008009	
监理单位	乌鲁木齐高新区（新市区）格林·贝恩金鑫私立幼儿园				段鑫亮	段鑫亮	18199833009	
单体建筑名称	结构类型	耐火等级	层数		建筑高度（m）	占地面积（m ² ）	建筑面积（m ² ）	
			地上	地下			地上	地下
15#幼儿园	钢筋混凝土（砼）结构	二级	3	0	15.70	890.57	2437.52	0.00
储罐	设置位置					总容量（m ³ ）		
	设置型式	<input type="checkbox"/> 浮顶罐（ <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 内） <input type="checkbox"/> 固定顶罐 <input type="checkbox"/> 卧式罐 <input type="checkbox"/> 球形罐（ <input type="checkbox"/> 液体 <input type="checkbox"/> 气体） <input type="checkbox"/> 可燃气体储罐（ <input type="checkbox"/> 干式 <input type="checkbox"/> 湿式） <input type="checkbox"/> 其他						
	储存形式	<input type="checkbox"/> 地上 <input type="checkbox"/> 半地下 <input type="checkbox"/> 地下		储存物质名称				
堆场	储量			储存物质名称				
<input type="checkbox"/> 建筑保温	材料类别	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B ₁ <input type="checkbox"/> B ₂			保温层数			
	使用性质				原有用途			
<input checked="" type="checkbox"/> 装修工程	装修部位	<input checked="" type="checkbox"/> 顶棚 <input checked="" type="checkbox"/> 墙面 <input checked="" type="checkbox"/> 地面 <input type="checkbox"/> 隔断 <input type="checkbox"/> 固定家具 <input type="checkbox"/> 装饰织物 <input type="checkbox"/> 其他						
	装修面积（m ² ）	2437.52			装修层数	地上一至三层		
	使用性质	幼儿园			原有用途	幼儿园		

竣工验收情况

验收内容	验收情况	验收内容	验收情况
√ 建筑类别	合格	√ 室内消火栓系统	合格
√ 总平面布局	合格	<input type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统	
√ 平面布置	合格	<input type="checkbox"/> 其他灭火设施	
√ 消防水源	合格	√ 防烟排烟系统	合格
√ 消防电源	合格	√ 安全疏散	合格
√ 装修防火	合格	√ 防烟分区	合格
√ 建筑保温	合格	<input type="checkbox"/> 消防电梯	
√ 防火分区	合格	<input type="checkbox"/> 防爆	
<input type="checkbox"/> 室外消火栓系统		√ 灭火器	合格
√ 火灾自动报警系统	合格	<input type="checkbox"/> 其他:	
设计单位确认：深圳市顺洲装饰设计工程有限公司 <div style="text-align: right;">2017年1月3日</div>		施工单位确认：深圳市顺洲装饰设计工程有限公司 <div style="text-align: right;">2017年1月3日</div>	
监理单位确认：乌鲁木齐高新区（新市区）格林·贝恩金鑫私立幼儿园 <div style="text-align: right;">2017年1月3日</div>		建设单位确认：乌鲁木齐高新区（新市区）格林·贝恩金鑫私立幼儿园 <div style="text-align: right;">2017年1月3日</div>	
同时提交的材料： <ul style="list-style-type: none"> √ 1. 工程竣工验收报告； <input type="checkbox"/> 2. 有关消防设施的工程竣工图纸，数量：_____份（大写）； √ 3. 消防产品质量合格证明文件； √ 4. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证，数量：__壹__份（大写）； √ 5. 消防设施检测合格证明文件； √ 6. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件； √ 7. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； <input type="checkbox"/> 8. 法律、行政法规规定的其他材料； 			
其他需要说明的情况：该工程位于喀什东路257号（属喀什东路派出所），15#幼儿园，地上一至三层，装修面积2437.52平方米，安装的室内消火栓等消防设备产品均按国家消防技术规范进行设计，竣工验收合格。			